

контролю дважды: до стерилизации (после приготовления и укупорки) и после стерилизации – до маркировки.

Механические включения в каждой ёмкости должны отсутствовать. Ёмкости, содержащие механические включения, отбраковываются.