и функции у.

T ~		2			1	
Таблица	h	–Значения	anry	имента х	иа	\mathbf{W}
таолица	\mathbf{c}	JII TOITIN	apı	y 1111 C 11 1 C 20	11 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	1 /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
i	x_i	\overline{y}_i
1	x_1	y ₁
2	x_2	<i>y</i> ₂
•••	•••	•••
m	x_m	У m

Тогда:

$$b = \frac{m\sum_{1}^{m} x_{i} y_{i} - \sum_{1}^{m} x_{i} \sum_{1}^{m} y_{i}}{m\sum_{1}^{m} x_{i}^{2} - \left(\sum_{1}^{m} x_{i}\right)^{2}},$$
(6.4)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_{i} - b \sum_{i=1}^{m} x_{i}}{m},$$
(6.5)

$$f = m - 2. \tag{6.6}$$

Если полученные значения коэффициентов a и b использовать для вычисления значений y по заданным в табл. 6 значениям аргумента x согласно зависимости (6.1), то вычисленные значения y обозначают через Y_1 , Y_2 , ..., Y_i , ..., Y_n . Разброс значений Y_i относительно значений y_i характеризуется величиной дисперсии s_0^2 , которую вычисляют по уравнению:

$$s_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m} (y_i - Y_i)^2}{f} = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i^2 - a \sum_{i=1}^{m} y_i - b \sum_{i=1}^{m} x_i y_i}{f}.$$
 (6.7)

В свою очередь, дисперсии констант b и a находят по уравнениям:

$$s_b^2 = \frac{ms_0^2}{m\sum_{i=1}^{m} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{m} x_i\right)^2};$$
(6.8)

$$s_a^2 = \frac{s_b^2}{m} \sum_{1}^{m} x_i^2 \,. \tag{6.9}$$

Стандартные отклонения s_b и s_a и величины Δb и Δa , необходимые для оценки доверительных интервалов констант уравнения регрессии, рассчитывают по уравнениям: