

заканчивающееся нулем (например, 10,0 мл или 0,50 мл), требуемый объем отмеряют с помощью пипетки Мора, мерной колбы или бюретки. В остальных случаях можно использовать градуированный мерный цилиндр или градуированную пипетку. Микролитры отмеряют с помощью микропипетки или микрошприца.

Фильтрация. Если не указана марка фильтра, то подразумевают любой фильтр.

Хранение. Термин «не требует особых условий» означает хранение при комнатной температуре.